

Como deve ser a prancha?

1. Você vai gerar um arquivo .PDF da sua ferramenta CAD, com PRANCHA como se fosse plotar.
2. Você **não precisará imprimir nem assinar fisicamente** as pranchas.
3. Você deve deixar um espaço de **185mm**, em toda extensão **no lado direito** da folha para receber o Carimbo (ver exemplo 2)
4. A prancha .PDF **não pode ter sobras de folha no arquivo** (bordas brancas em volta do desenho)
5. A prancha deve estar no **sentido de paisagem**, para sempre receber o SELO no lado direito.
6. Você pode **manter as margens dentro do espaço destinado ao selo**, sinalizado em vermelho no exemplo da prancha abaixo.

